

Geom. **FLAVIO GIORGINI**

c.f. GRG FLV 52L11 E783D – P.I. 00234190437 – Ufficio: Via Mazenta n° 14 – 62100 MACERATA – Tel/Fax 0733/30310
E-mail: flaviogiorgini@alice.it Posta Certificata: flavio.giorgini@geopec.it

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 1 agosto 2022

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA della
“COOPERATIVA SOCIALE SOCIALNIS A R.L.”

(GU n. 199 del 26/08/2022)

STIMA IMMOBILE UBICATO IN
PETRIANO (PU)

ALLEGATO “B”

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Il Tecnico
(Geom. **Flavio Giorgini**)

FABBRICATO DA CIELO A TERRA CON CORTE ubicato in **PETRIANO**, Via **Roma snc**, adibito a **CENTRO DIURNO PER ANZIANI** e **POLIAMBULATORIO** di proprietà della società posta in liquidazione coatta distinto al **C.F.** al Foglio 4 con la p.lla 467 sub. 2

FOTO N° 1 - vista dall'alto



LEGENDA: **A** Immobile in parola

FABBRICATO DA CIELO A TERRA CON CORTE ubicato in **PETRIANO**, Via **Roma snc**, adibito a **CENTRO DIURNO PER ANZIANI** e **POLIAMBULATORIO** di proprietà della società posta in liquidazione coatta distinto al **C.F.** al Foglio **4** con la p.lla **467 sub. 2**

FOTO N° 2 - vista dall'alto



LEGENDA: **A** Edificio in parola
— Limiti area scoperta p.lla 467

FABBRICATO DA CIELO A TERRA CON CORTE ubicato in **PETRIANO**, Via **Roma snc**, adibito a **CENTRO DIURNO PER ANZIANI** e **POLIAMBULATORIO** di proprietà della società posta in liquidazione coatta distinto al **C.F.** al Foglio 4 con la p.lla **467 sub. 2**

FOTO N° 3/4 - VISTE ESTERNE – *accesso da via Roma*



FABBRICATO DA CIELO A TERRA CON CORTE ubicato in **PETRIANO**, Via **Roma snc**, adibito a **CENTRO DIURNO PER ANZIANI** e **POLIAMBULATORIO** di proprietà della società posta in liquidazione coatta distinto al C.F. al Foglio 4 con la p.lla 467 sub. 2

FOTO N° 5 - VISTE ESTERNE – *prospetti NORD/OVEST e SUD/OVEST*



FOTO N° 6 - VISTE ESTERNE – *prospetti SUD/OVEST e SUD/EST*



FABBRICATO DA CIELO A TERRA CON CORTE ubicato in **PETRIANO**, Via **Roma snc**, adibito a **CEN-
TRO DIURNO PER ANZIANI** e **POLIAMBULATORIO** di proprietà della società posta in liquidazione coatta
distinto al **C.F.** al Foglio 4 con la p.lla **467 sub. 2**

FOTO N° 7 - VISTE ESTERNE – prospetto SUD/OVEST



Vano di finestra non riportato
nelle piante anno 2014 e
nelle planimetrie catastali

FOTO N° 8 - VISTE ESTERNE – corte lato SUD/EST



FABBRICATO DA CIELO A TERRA CON CORTE ubicato in **PETRIANO**, Via **Roma snc**, adibito a **CENTRO DIURNO PER ANZIANI** e **POLIAMBULATORIO** di proprietà della società posta in liquidazione coatta distinto al **C.F.** al Foglio **4** con la p.lla **467 sub. 2**

FOTO N° 9 - VISTE ESTERNE – *prospetti NORD/EST e NORD/OVEST*



FOTO N° 9 bis - VISTE ESTERNE – *prospetto NORD/EST – centrale termica*



FABBRICATO DA CIELO A TERRA CON CORTE ubicato in **PETRIANO**, Via **Roma snc**, adibito a **CENTRO DIURNO PER ANZIANI** e **POLIAMBULATORIO** di proprietà della società posta in liquidazione coatta distinto al **C.F.** al Foglio 4 con la p.lla **467 sub. 2**

FOTO N° 10 - VISTE INTERNE – centrale termica



FABBRICATO DA CIELO A TERRA CON CORTE ubicato in **PETRIANO**, Via **Roma snc**, adibito a **CENTRO DIURNO PER ANZIANI** e **POLIAMBULATORIO** di proprietà della società posta in liquidazione coatta distinto al C.F. al Foglio 4 con la p.lla **467 sub. 2**

FOTO N° 11 - VISTE INTERNE – *ingresso-sala attesa*



FOTO N° 12 - VISTE INTERNE – *wc sala attesa*



FABBRICATO DA CIELO A TERRA CON CORTE ubicato in **PETRIANO**, Via **Roma snc**, adibito a **CENTRO DIURNO PER ANZIANI** e **POLIAMBULATORIO** di proprietà della società posta in liquidazione coatta distinto al **C.F.** al Foglio 4 con la p.lla **467 sub. 2**

FOTO N° 13 - VISTE INTERNE – *spogliatoio maschile*



FOTO N° 14 - VISTE INTERNE – *spogliatoio femminile*



FABBRICATO DA CIELO A TERRA CON CORTE ubicato in **PETRIANO**, Via **Roma snc**, adibito a **CENTRO DIURNO PER ANZIANI** e **POLIAMBULATORIO** di proprietà della società posta in liquidazione coatta distinto al **C.F.** al Foglio 4 con la p.lla **467 sub. 2**

FOTO N° 15 - VISTE INTERNE – *wc spogliatoio femminile*



FOTO N° 16 - VISTE INTERNE – *corridoio*



FABBRICATO DA CIELO A TERRA CON CORTE ubicato in **PETRIANO**, Via **Roma snc**, adibito a **CEN-
TRO DIURNO PER ANZIANI** e **POLIAMBULATORIO** di proprietà della società posta in liquidazione coatta
distinto al **C.F.** al Foglio 4 con la p.lla **467 sub. 2**

FOTO N° 17 - VISTE INTERNE – ambulatorio



FOTO N° 18 - VISTE INTERNE – ufficio



FABBRICATO DA CIELO A TERRA CON CORTE ubicato in **PETRIANO**, Via **Roma snc**, adibito a **CEN-
TRO DIURNO PER ANZIANI** e **POLIAMBULATORIO** di proprietà della società posta in liquidazione coatta
distinto al **C.F.** al Foglio **4** con la p.lla **467 sub. 2**

FOTO N° 19 - VISTE INTERNE – ambulatorio



FOTO N° 20 - VISTE INTERNE – accesso area esterna posteriore



FABBRICATO DA CIELO A TERRA CON CORTE ubicato in **PETRIANO**, Via **Roma snc**, adibito a **CEN-
TRO DIURNO PER ANZIANI** e **POLIAMBULATORIO** di proprietà della società posta in liquidazione coatta
distinto al **C.F.** al Foglio 4 con la p.lla **467 sub. 2**

FOTO N° 21 - VISTE INTERNE – ufficio





FOTO N° 22 - VISTE INTERNE – accesso area esterna anteriore



FABBRICATO DA CIELO A TERRA CON CORTE ubicato in **PETRIANO**, Via **Roma snc**, adibito a **CENTRO DIURNO PER ANZIANI** e **POLIAMBULATORIO** di proprietà della società posta in liquidazione coatta distinto al C.F. al Foglio 4 con la p.lla **467 sub. 2**

FOTO N° 23 - VISTE INTERNE – sala attività motoria



FOTO N° 24 - VISTE INTERNE – cucina



FABBRICATO DA CIELO A TERRA CON CORTE ubicato in **PETRIANO**, Via **Roma snc**, adibito a **CENTRO DIURNO PER ANZIANI** e **POLIAMBULATORIO** di proprietà della società posta in liquidazione coatta distinto al C.F. al Foglio 4 con la p.lla **467 sub. 2**

FOTO N° 25/26 - VISTE INTERNE – sala attività



FABBRICATO DA CIELO A TERRA CON CORTE ubicato in **PETRIANO**, Via **Roma snc**, adibito a **CENTRO DIURNO PER ANZIANI** e **POLIAMBULATORIO** di proprietà della società posta in liquidazione coatta distinto al **C.F.** al Foglio 4 con la p.lla **467 sub. 2**

FOTO N° 27 - VISTE INTERNE – sala attività



FOTO N° 28 - VISTE INTERNE – sala attività – tubazioni predisposte per impianto raffrescamento

